

# 女性パトロール 実施日：2019年6月20日(木)

対象現場：総I(除)中川流域処理場余剰ガス燃焼装置ほか基礎工事  
参加者：笠原、小柴、塚本、半田 4名

## 作業内容

この現場は、中川終末処理場内の建物の基礎を造る工事で、本日の杭打ちの作業は、全52本中7本目の施工を行っていました。地質調査の結果資料から地盤が安定した部分までどのような機械、材料を使って施工するのか詳しく教えていただきました。



## 安全面

是正前



是正後



センサーに物が触れると運転席に設置された警告装置が鳴る仕組みとなっています。

パイルドライバーと相伴クレーン、バックホウが近接して作業しているので、稼働するときは合図を徹底しているとのことでした。施工範囲が狭く、パイルドライバーの旋回時に回転灯や警告音を発するものがなかったので、近くの作業員と接触する危険性が高いのではないかと考え、現場の方に指摘したところ、後日警告音の出る装置を設置されていました。



溶接者の隣で作業する作業員が防護メガネをかけていないので、目を傷めてしまわないか心配になりました。



移動しながらの作業になるので、看板の設置場所に苦慮されている様子でした。遠い場所からでも目立つように看板が設置されていました。

## 衛生面



安全掲示板が木で出来ており、造花の花壇が飾られて、華やかな印象を受けました。



休憩室前に自動販売機が設置されていました。気温も高くなり冷たい飲料を購入できるので作業員さんにも喜ばれているのではないのでしょうか。



現場、事務所内はとても綺麗にされていました。夕方には片付けていると思いますが、事務所周辺に空き缶が転がっていたので、少し気になりました。

## 熱中症対策

今日は暑いニャー



作業場所には熱中症対策がされていませんでした。気温が高くなり始めた時期で日影もない場所なので、早めに熱中症対策を取った方がよいと思いました。熱中症キットは事務所で管理されているようですが、歩いて2、3分はかかるので塩分タブレットをポケットに常備していてもよいのかもしれない。近々持ち運びがしやすい TENT を設置するようです。熱中症には充分気を付けてください!!



## 女性パトロールを終えて

作業内容について資料をもとに詳しく説明していただきました。わからないことがあれば絵やジェスチャーを交えながら教えていただけたことでイメージが湧くとても分かりやすく勉強になりました。

事務所や現場がとても綺麗なところを第三者の方に見てもらう機会がなく残念ですが、普段から現場を綺麗に使うよう意識されていることがわかり良い印象を受けました。



本日はお忙しい中、ありがとうございました。引き続き安全に注意して作業を行ってください。